


Date d'édition	21/06/2023
N° Document	Nerv_poignée2023.pdf
Nombre pages	1/2
STATUT	



COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ

OBJET : Poignée de frein présentant un risque de rupture

DESRIPTIF : Sur les nouvelles poignées de frein rouges et noires, équipant les voiles suivantes : Morea², Whizz², Spantik² depuis le 01/10/2022, il a été rapporté sur deux voiles une usure prématurée de la sangle noire de 10mm de la poignée de commande pouvant conduire à la perte complète de la commande de frein. En cas de rupture en vol, le pilotage peut se faire en utilisant la branche arrière des élévateurs, cette possibilité est testée lors de l'homologation.



Date d'édition	21/06/2023
N° Document	Nerv_poignée2023.pdf
Nombre pages	2/2
STATUT	



Procédure à suivre :

